


**TCVN**

**TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**



Xuất bản lần 1

## **THỦ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỦ KÉO NGANG**

*Destructive tests on welds in metallic materials – Transverse tensile test*

**HÀ NỘI - 2010**

## **Lời nói đầu**

TCVN 8310 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4136 : 2001.

TCVN 8310 : 2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 44 *Quá trình hàn biến soạn*, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

## Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại – Thử kéo ngang

*Destructive tests on welds in metallic materials – Transverse tensile test*

### 1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định cỡ kích thước của các mẫu thử và qui trình thực hiện các phép thử kéo ngang để xác định độ bền kéo và vị trí vết đứt gãy của mối nối hàn giáp mép.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu kim loại của tất cả các dạng sản phẩm có mối nối được hàn bằng bất kỳ quá trình hàn nóng chảy nào.

Trừ khi có qui định khác cho các điểm riêng, tiêu chuẩn này áp dụng các nguyên tắc của TCVN 197 (ISO 6892).

### 2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 197 (ISO 6892), *Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thường*.

ISO 4063 : 1998, *Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference numbers (Hàn và các quá trình có liên quan – Danh mục các quá trình và số tham chiếu)*.

### 3 Nguyên lý

Tác dụng một tải kéo căng liên tục tới khi xảy ra phá hủy trong một mẫu thử được lấy theo chiều ngang của mối nối hàn.

Nếu không có qui định nào khác, phép thử phải được thực hiện ở nhiệt độ  $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

#### 4 Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt

Các ký hiệu và thuật ngữ viết tắt dùng cho các phép thử kéo ngang được qui định trong Bảng 1 và được thể hiện trên các Hình 1 đến Hình 3.

**Bảng 1 – Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt**

| Ký hiệu | Thuật ngữ                                       | Đơn vị đo |
|---------|---|-----------|
| $b$     | Chiều rộng đoạn song song ở giữa mẫu thử        | mm        |
| $b_1$   | Chiều rộng của vai mẫu thử                      | mm        |
| $d$     | Đường kính của nút                              | mm        |
| $D$     | Đường kính ngoài của ống *                      | mm        |
| $L_c$   | Chiều dài đoạn song song ở giữa mẫu thử         | mm        |
| $L_0$   | Chiều dài đo ban đầu                            | mm        |
| $L_s$   | Chiều rộng lớn nhất của mối hàn sau gia công cơ | mm        |
| $L_t$   | Tổng chiều dài của mẫu thử                      | mm        |
| $r$     | Bán kính của vai mẫu thử                        | mm        |
| $t$     | Chiều dày của mối nối hàn                       | mm        |
| $t_s$   | Chiều dày của mẫu thử                           | mm        |

\* Thuật ngữ, "ống" đứng một mình hoặc trong tổ hợp được sử dụng với nghĩa là "ống" hoặc "đoạn rỗng" (không có mặt cắt ngang chữ nhật).

#### 5 Chuẩn bị mẫu thử

##### 5.1 Vị trí

Mẫu thử phải được lấy theo chiều ngang từ mối nối hàn sao cho sau khi gia công cơ khí đường trực của mối nối hàn ở giữa đoạn song song của mẫu thử. Đối với các ống có đường kính nhỏ, có thể thực hiện phép thử trên toàn bộ ống (xem Hình 3). Nếu không được qui định trong tiêu chuẩn hoặc không có thỏa thuận giữa các bên có liên quan thì "Đường kính nhỏ" có nghĩa là  $D < 18$  mm.

##### 5.2 Đánh dấu

Mỗi mẫu thử phải được đánh dấu để nhận biết vị trí chính xác của nó trong sản phẩm được sản xuất hoặc trong mối nối từ đó lấy ra mẫu thử.

Nếu có yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng tương ứng thì phải đánh dấu hướng gia công (ví dụ, hướng cán hoặc ép dùn).

Mỗi mẫu thử phải được đánh dấu để nhận biết vị trí chính xác của nó trong phôi mẫu thử từ đó lấy ra mẫu thử.

Khi được lấy từ phôi mẫu thử, mỗi mẫu thử phải được đánh dấu.

### 5.3 Xử lý nhiệt và/hoặc hóa già

Không được xử lý nhiệt đối với mỗi nồi hàn hoặc mẫu thử trừ khi tiêu chuẩn áp dụng cho mỗi nồi hàn được thử có qui định hoặc cho phép xử lý nhiệt. Nội dung chi tiết của bất cứ quá trình xử lý nhiệt nào cũng phải được ghi lại trong báo cáo thử. Nếu tiến hành hóa già tự nhiên đối với các hợp kim nhôm thì phải ghi lại thời gian giữa hàn và thử nghiệm.

**CHÚ THÍCH:** Sự có mặt của hydrô trong kim loại mỗi hàn có chứa sắt có thể có ảnh hưởng xấu đến kết quả thử và cần có qui trình xử lý thích hợp để giải phóng hydrô.

### 5.4 Gia công mẫu thử

#### 5.4.1 Qui định chung

Các quá trình cơ hoặc nhiệt dùng để gia công lấy mẫu thử không được làm thay đổi các tính chất của mẫu thử theo bất cứ cách nào.

#### 5.4.2 Thép

Không sử dụng phương pháp cắt gây biến dạng đối với thép có chiều dày lớn hơn 8 mm. Nếu sử dụng các phương pháp cắt bằng nhiệt hoặc các phương pháp cắt khác có thể ảnh hưởng đến các bề mặt để cắt mẫu thử từ tâm hàn hoặc từ phôi mẫu thử thì phải cắt ở khoảng cách lớn hơn hoặc bằng 8 mm so với các bề mặt đã hoàn thiện của đoạn song song ở giữa mẫu thử. Không được cắt bằng nhiệt song song với bề mặt ban đầu của tâm hàn hoặc của phôi mẫu thử.

#### 5.4.3 Các vật liệu kim loại khác

Không được sử dụng phương pháp cắt gây biến dạng và cắt bằng nhiệt và chỉ được sử dụng phương pháp gia công cơ khí (ví dụ, cưa và tiện).


### 5.5 Gia công cơ các mẫu thử

#### 5.5.1 Qui định chung



Phải áp dụng các dung sai được qui định trong TCVN 197 (ISO 6892).

#### 5.5.2 Vị trí

Thông thường chiều dày của mẫu thử,  $t_s$  phải bằng chiều dày của kim loại cơ bản gần với mỗi nồi hàn [xem Hình 1a)]. Khi tiêu chuẩn áp dụng có liên quan yêu cầu phải thử nghiệm toàn bộ chiều dày lớn hơn 30 mm thì có thể lấy nhiều mẫu thử trên toàn bộ chiều dày của mỗi nồi [xem Hình 1b)]. Trong trường hợp này phải nhận biết được vị trí của mẫu thử trên chiều dày của mỗi nồi hàn.



a) Thử toàn bộ tiết diện



CHÚ THÍCH: Các phôi mẫu thử có thể phủ chèm lên nhau.

b) Thử nhiều mẫu

Hình 1 – Ví dụ về vị trí của các mẫu thử trên mối nối

### 5.5.3 Kích thước

#### 5.5.3.1 Tấm và ống

Chiều dày của mẫu thử phải không đổi dọc theo đoạn song song ở giữa mẫu thử  $L_c$ ; hình dạng và kích thước phải phù hợp với chỉ dẫn trong Bảng 2 và các ký hiệu có liên quan được nêu trên Hình 2.

Đối với các mẫu thử được gia công cơ khí từ ống, có thể cần phải cán phẳng các đầu mút dùng để kẹp; tuy nhiên việc cán phẳng này và sự biến đổi có thể xảy ra đối với chiều dày không được ảnh hưởng đến đoạn song song ở giữa mẫu thử  $L_c$ .

**Bảng 2 – Kích thước cho các tấm và ống**

Kích thước tính bằng milimét

| Tên gọi   | Ký hiệu | Kích thước   |
|---|---------|--|
| Tổng chiều dài của mẫu thử                      | $L_t$   | thích hợp với máy thử riêng  |
| Chiều rộng của vai mẫu thử                      | $b_1$   | $b + 12$   |
| Chiều rộng của đoạn song song<br>ở giữa mẫu thử | tấm     | $b$<br>12 đối với $t_s \leq 2$<br>25 đối với $t_s > 2$                                   |
|   | ống     | $b$<br>6 đối với $D \leq 50$<br>12 đối với $50 < D \leq 168,3$<br>25 đối với $D > 168,3$ |
| Đoạn song song ở giữa mẫu thử <sup>a, b</sup>   | $L_c$   | $\geq L_s + 60$  |
| Bán kính lượn tại vai mẫu thử                   | $r$     | $\geq 25$  |

<sup>a</sup> Đối với hàn áp lực và hàn bằng chùm tia điện tử (các nhóm quá trình hàn 2, 4, 51 và 52 theo ISO 4063 : 1998),  $L_s = 0$ .

<sup>b</sup> Đối với một số vật liệu kim loại khác (ví dụ, nhôm, đồng và các hợp kim cứng của chúng)  $L_c \geq L_s + 100$  có thể là cần thiết.