

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TCXD 151 : 1986

CÁC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỦY TINH – YÊU CẦU KĨ THUẬT

Sand used in glass industry – Technical requirements

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát thạch anh (đã làm giàu hoặc chưa làm giàu) sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh.

1. Phân loại cát thạch anh theo lĩnh vực sử dụng: cát thạch anh sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh được phân loại theo thành phần hoá lí và lĩnh vực sử dụng như bảng 1

Bảng 1

Loại	Tên gọi và đặc điểm	Lĩnh vực ưu thế sử dụng
I – a	Cát thạch anh đã làm giàu	Thuỷ tinh quang học cao cấp, thuỷ tinh qua tia cực tím pha lê chì cao cấp.
I – b	Cát thạch anh đã làm giàu	Thuỷ tinh quang học thông thường, thuỷ tinh thạch anh thuỷ tinh trang trí mĩ thuật silicát Natri làm phụ gia cao cấp.
II – a	Cát thạch anh đã làm giàu hoặc không làm giàu	Thuỷ tinh y tế, thuỷ tinh phục vụ thí nghiệm, thuỷ tinh bao bì cao cấp, thuỷ tinh sử dụng cho kĩ thuật điện tử.
II – b	Cát thạch anh đã làm giàu hoặc không làm giàu.	Thuỷ tinh sợi cho kĩ thuật điện tử bóng đèn các loại, phích nước, sản phẩm cán mài, kích ôtô, quầy hàng.
III – a	Cát thạch anh không làm giàu	Kính xây dựng, thuỷ tinh bao bì thông thường (thực phẩm, dược phẩm, hương liệu) thuỷ tinh cách điện.
III – b	Cát thạch anh không làm giàu	Thuỷ tinh dân dụng, thuỷ tinh bao bì bán tráng chất xúc tác silicát Natri
III – c	Cát thạch anh không làm giàu	Thuỷ tinh ốp lát phục vụ xây dựng.
IV	Cát thạch anh không làm giàu	Bóng sợi thuỷ tinh phục vụ xây dựng, thuỷ tinh bột cho xây dựng bao bì đồ dùng sấm mù

2. Yêu cầu kĩ thuật

2.1. Cát thạch anh sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh phải có thành phần hoá học phù hợp theo yêu cầu trong bảng 2.

Bảng 2

Lượng Al ₂ O ₃ tính bằng % không lớn hơn Độ ẩm tính bằng % (khi nghiệm thu, không lớn hơn) Hàm lượng Cr ₂ O ₃ tính bằng % không lớn hơn							
--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Cho phép sai lệch thành phần hóa của các hàm lượng oxyt có trong 1 loại cát không vượt quá những chỉ số bằng 3.

Bảng 3

Loại	SiO ₂	Fe ₂ O ₃
I, II	± 0,25	± 0,005
III, IV	± 0,6	± 0,03

2.3. Cát thạch anh khi đem sử dụng phải có thành phần hạt phù hợp những yêu cầu nêu ra trong bảng 4.

Bảng 4

Cỡ hạt	Loại I	Loại II	Loại III
Đến 0,1	Đến 5	Đến 5	Đến 5
Trên 0,1 đến 0,315	Trên 70	Trên 90	Trên 80
Trên 0,315 đến 0,5	Đến 25		
Trên 0,5 đến 0,8	Đến 0,5	Đến 5	Đến 10
Trên 0,8	0	0	Đến 1

3. Vận chuyển và bảo quản

2.1. Cát thạch anh có thể cung cấp ở dạng đóng thùng, bao gói hoặc rời.

2.2. Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo sạch sẽ, không để tạp chất lọt vào làm ảnh hưởng đến chất lượng cát.

2.3. Cát phải được bảo quản trong kho kín hoặc bãi chứa sạch sẽ.

2.4. Cát đã làm giàu nhất thiết phải được vận chuyển trong bao, thùng kín.